

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ZD420.00 - сухая патина на основе растворителя, используемая для создания эффекта "искусственного состаривания".

ОСОБЕННОСТИ

- Подчеркивает текстуру натурального дерева
- Придает древний вид

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для того, чтобы подчеркнуть античный эффект на поверхностях, покрытых заполняющим лаком или грунтом для внутренней мебели и отделочных работ. Не рекомендуются для наружных работ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Удельная плотность (кг/л)

В зависимости от цвета : 0,82 - 0,90 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

В зависимости от цвета : 4,5 - 7,5

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

На отлип : 3 – 5 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
Желтый	1004
Розовый	1008
Белый	1013
Синий	1015
Темный кофе	1029
Черный	1072
Фундук	1093
Кофейное зерно	1095

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ее можно наносить на полиэфирные, полиуретановые, целлюлозные или акриловые грунты и эмали.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Можно использовать разбавитель для патины TO146, спирт и ацетон.

Белая патина (1000): 5-10 %

Другие цвета: 20-100 %

НАНЕСЕНИЕ

После нанесения патину ZD420 необходимо дать высохнуть в течение 3-5 минут перед тем, как частично удалить ее с помощью стальной ваты или скотч-брайта. Разбавление спиртом или разбавителем для патины TO146 может сделать патину более порошкообразной и ее будет легче удалить. Легкость удаления также зависит от типа распылителя, давления воздуха и размера сопла.

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 2 года.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C, и относительная влажность воздуха должна быть ниже 80% во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Ее следует наносить тонкими слоями, так как они могут повлиять на адгезию верхнего слоя.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Эмаль